

# Valorisation des co-produits issus de la fabrication de l'acier

## L'expérience d'ArcelorMittal

Jean-Marie Delbecq

### Résumé

La production d'acier s'accompagne de la génération de co-produits solides ou liquides (550 kg par tonne d'acier, soit environ 17 millions de t/an pour ArcelorMittal en Europe de l'Ouest). Ces co-produits sont extrêmement divers (goudron, benzol, laitiers de haut fourneau et d'aciérie, calamines, boues et poussières de dépolluage des fumées, boues grasses de laminage, sulfates ferreux et oxydes de fer de décapage, sulfates d'ammonium, soufre...). Leur composition est le reflet direct des matières premières utilisées et des produits fabriqués dans chaque installation (charbon, minerai de fer, chaux, ferrailles, huiles de laminage, acides chlorhydrique ou sulfurique, fonte ou acier, zinc). La valorisation de ces co-produits est un enjeu considérable pour le développement durable car elle permet d'économiser les matières premières, l'énergie et de réduire les émissions de CO<sub>2</sub>. Dès 2002, ArcelorMittal a commencé à organiser la gestion des co-produits en Europe pour minimiser la quantité de produits non recyclés et enregistrer les principaux co-produits comme des produits, dans le cadre de la directive REACH. Le taux de valorisation atteint globalement 93 % pour l'Europe de l'Ouest, mais les 7 % restants représentent encore plus de 800 000 t/an. Les efforts techniques, focalisés sur certains co-produits difficiles à valoriser à 100 % comme les laitiers d'aciérie et les boues et poussières, sont illustrés dans cet article à travers quelques exemples concrets.

### Mots-clés

JIREC 2008, enseignement, acier, co-produit, recyclage, valorisation.

### Abstract

#### Valorisation of ArcelorMittal's by-products

The production of steel is accompanied by the formation of solid or liquid by-products (about 550 kg per ton of steel). This represents approximately 17 million tons per year in Western Europe. These by-products are extremely varied: tar, benzole, slags of blast furnace and steel-works, calamines, muds and dust of dedusting of smoke, fatty muds of rolling, ferrous sulphates and iron oxides of scouring, sulphates of ammonia, sulphur... Their composition depends directly of the used raw materials and of the products carried out in each installation: coal, iron ore, lime, scrap, oils of rolling, hydrochloric or sulphuric acid, cast iron or steel, zinc. Their economic value has been increased for three years, because of the prices flight. The valorisation of these by-products is thus a significant stake for sustainable development, through savings in raw materials, energy and the reduction of the CO<sub>2</sub> emissions. Since 2002, ArcelorMittal set up initially in Europe a light organization for the by-products management to minimize the not recycled quantity and to record the principal by-products as products within the framework of European directive REACH. Globally, the valorisation rate reaches 93% for Western Europe, but the 7% rests represent even more than 800,000 tons not valorised per year. The technical efforts, focused on certain by-products which are not developed at 100% (slags of steel-works, muds and dust) are illustrated in this paper through some concrete examples.

### Keywords

JIREC 2008, teaching, steel, by-products, recycling, valorization.

Dans le processus sidérurgique (*figure 1*), la fabrication industrielle de l'acier génère toujours des co-produits\* car les matières premières (minerais de fer, charbon notamment) ne sont pas du fer pur ou du carbone pur (*tableau I*). En 2006, leur production annuelle a atteint 560 kg par tonne d'acier en Europe de l'Ouest, et leur recyclage sur place ou leur commercialisation a permis un taux de valorisation de 93 %.

Parmi les principaux co-produits valorisés à 100 %, on trouve les laitiers\* de haut fourneau, le goudron, le benzol, d'autres produits de cokerie (sulfate d'ammonium, soufre) et les sulfates de fer et oxydes de fer de décapage (*figure 2*). Le tonnage non valorisé (déchets\*) équivaut à ce qui n'a pas été repris comme matière première et qui est stocké temporairement ou mis en décharge définitive (*tableau II*). Parmi les principaux co-produits non valorisés, on trouve les

laitiers d'aciérie, les boues et poussières (représentant 99 % des tonnages non valorisés).

L'ensemble des co-produits peut être classé en quatre grandes familles : laitiers de haut fourneau, laitiers d'aciérie, boues et poussières, co-produits de cokerie. Ces derniers, dont le tonnage est relativement faible, ont une valeur intéressante.

### Principes de gestion d'ArcelorMittal

ArcelorMittal, groupe sidérurgique mondial fondé en 2006 suite à la fusion d'Arcelor et de Mittal Steel, veut gérer les co-produits comme des produits. Il s'agit de maximiser les ventes des co-produits déjà établis sur le marché, avec la meilleure marge possible, tout en réduisant si possible les volumes (réduction à la source ou en amont) des

co-produits « difficiles » dont les applications sont encore en développement, et de recycler le maximum de la façon la plus économique, en respectant les règles HSE (hygiène, sécurité, environnement).




Figure 1 - Processus de fabrication de l'acier.  
HF : haut fourneau, CV : convertisseur, BTX : benzène/toluène/xylène aussi appelé benzol.

Tableau I - Bilan d'ensemble des quantités de co-produits produits, valorisés et non valorisés.

Année 2006	Million de tonne	%
Production	19	100
Utilisation en interne	4,8	25
Utilisation en externe	12,1	64
Total mis en décharge	0,6	3,2
Stockage	2,3	12
Récupération en interne	0,2	1,1
Récupération en externe	0,6	3,2
Total valorisé	17,7	93




Figure 2 - Les principaux co-produits issus de la fabrication de l'acier (en %).

Les facteurs économiques (la « carotte ») et réglementaires (le « bâton ») sont les moteurs de la gestion. La valeur des co-produits recyclés est pratiquement proportionnelle aux prix des matières premières remplacées : minerais, charbons, ferrailles... L'augmentation de ces derniers a été considérable depuis cinq ans : de 200 à 400 % (figure 3). Cette

Tableau II - Principaux co-produits non valorisés (en partie).  
HF : haut fourneau.

Produit	Production		Non valorisés (%)
	Mt/an	(Mt/an)	
Laitier d'aciérie	4,09	1,68	41
Boue/poussière de convertisseur	1,10	0,16	15
Boues brutes/poussières de gaz HF	0,51	0,1	19
Réfractaires usés	0,22	0,07	32
Laitier HF granulé	6,61	0,06	1
Résidus de réfection	0,10	0,03	34
Boues grasses de laminage	0,08	0,02	31
Boues de traitement des effluents	0,03	0,02	66

### Glossaire

Les termes suivis d'un astérisque\* dans le texte sont définis ci-dessous.

- Brème** : ébauche d'acier servant à la fabrication de la tôle.
- Co-produit** : matière première secondaire résultant d'un processus industriel ou d'extraction dont le but principal n'est pas la production de cette substance, mais que l'entreprise ne considère pas comme résidu à mettre au rebut et qu'elle a l'intention de valoriser, d'exploiter ou de commercialiser dans des conditions avantageuses, sans aucune transformation supplémentaire avant sa réutilisation.
- Coulée** : une coulée est égale à 300 t d'acier et donne environ 30 t de laitier (80-100 kg/t d'acier).
- Décalaminer** : enlever la calamine, oxyde qui apparaît à la surface d'une pièce métallique fortement chauffée.
- Déchet** : produit non valorisé, du fait qu'aucun usage ne lui a été trouvé jusqu'à présent. Les déchets de fer sont appelés *battitures*.
- Effluent** : désigne la plupart du temps les eaux usées domestiques et urbaines.
- Four à clinker** : le clinker est un constituant du ciment qui résulte de la cuisson d'un mélange composé d'environ 80 % de calcaire et 20 % d'argile : la « farine » ou le « cru ». Cette cuisson, la clinkérisation, se fait à environ 1 450 °C.
- Laine de roche** : isolant thermique utilisé dans la construction, au même titre que l'amiante ou la laine de verre. C'est aussi un absorbant utilisé pour l'isolation acoustique.
- Laitier** : le *laitier de convertisseur* (auss appelé *laitier d'aciérie*) rassemble les impuretés par absorption des inclusions d'oxydes dissoutes dans le métal. Le *laitier de haut fourneau* est issu de la fabrication de la fonte en haut fourneau et correspond à la gangue du minerai de fer, isolée et rejetée de la fonte liquide par flottation. Il se trouve sous plusieurs formes : les laitiers cristallisés produits en plongeant la coulée de laitier dans un bain d'eau ; les laitiers granules et les laitiers bouletés produits grâce à la projection d'eau sous pression à la sortie du haut fourneau.
- Laminage** : installation industrielle permettant de réduire l'épaisseur d'un matériau.
- Liant hydraulique** : liant qui se forme et durcit par réaction chimique avec de l'eau et est aussi capable de le faire sous l'eau.
- Lixiviation** : processus au cours duquel l'eau de ruissellement passe à travers des pores du sol.





Figure 3 - Évolution des prix des matières premières (indice de prix en dollars, base 100 en 1999).

tendance se poursuit car les coûts augmentent au rythme de l'inflation générale (quelques % par an environ). Par conséquent, l'intérêt économique du recyclage va croissant.

Les traitements appliqués pour le recyclage d'un co-produit relèvent d'un petit nombre de catégories (tableau III). Ils s'apparentent le plus souvent aux procédés miniers et métallurgiques utilisés pour la production de la fonte et de l'acier. C'est donc un domaine pour lequel les meilleures compétences existent chez les métallurgistes plutôt que chez les spécialistes du traitement des déchets, contrairement aux valorisations externes dans d'autres industries (ciment, routes, laine de roche\*, engrais...) qui font appel à des compétences hors sidérurgie, ce qui exige des collaborations, voire des partenariats avec des laboratoires et des entreprises compétents.

Tableau III - Différents types de procédés pour le recyclage.



## Réglementation européenne REACH

Des contraintes réglementaires existent à l'échelle régionale, nationale et internationale. Parmi elles, la classification « déchet/non déchet » selon les classes de dangerosité a suscité de nombreux débats, notamment au niveau européen. Les définitions et procédures sont complexes et différentes selon les pays et les régions. En pratique, dans une usine donnée, la contrainte essentielle pour le recyclage est très simple et concrète : la limitation ou l'interdiction du stockage sur le site de tel ou tel déchet ou co-produit varie d'une usine à l'autre, selon le contexte géographique et historique. Il est évident qu'une large autorisation de stockage ne favorise pas les efforts de recyclage.

La réglementation européenne REACH dont le but est de protéger l'environnement et les utilisateurs impose le pré-enregistrement, puis l'enregistrement, l'évaluation, voire l'autorisation des substances chimiques (dangereuses).

Dans la mesure où ils sont commercialisés, les principaux co-produits sidérurgiques sont concernés.

## Valorisation des co-produits

### Co-produits de cokerie

Le charbon est pyrolysé à 1 000 °C pour obtenir le coke, nécessaire à la marche des hauts fourneaux, mais aussi le gaz de cokerie (plus de 60 % d'hydrogène) et le goudron (environ 30-40 kg par tonne de coke). Le gaz est utilisé comme combustible dans l'usine sidérurgique. Tous ces co-produits sont des produits chimiques ou énergétiques qui ont de tout temps été valorisés à 100 % pour des applications très diverses (figure 4). Sous la poussée des prix des produits pétroliers, leur valeur commerciale est en forte hausse et génère un chiffre d'affaires mondial important.




Figure 4 - Co-produits de cokerie valorisés à 100 %.

À titre d'exemple, le brai, premier produit de la distillation du goudron (50 % du tonnage) est aujourd'hui utilisé essentiellement pour la fabrication d'électrodes, et principalement pour les anodes indispensables à la production de l'aluminium par électrolyse. La figure 5 met en évidence qu'une tonne d'aluminium nécessite 180 kg de goudron. Le brai reste à ce jour sans véritable équivalent d'origine pétrolière pour cet usage.




Figure 5 - Du goudron à l'aluminium.

### Laitiers de haut fourneau granulés

Les laitiers de haut fourneau sont le premier co-produit en tonnage, avec près de 9 Mt/an en Europe de l'Ouest. Produits en haut fourneau sous forme liquide entre 1450 et

1 500 °C, ils se divisent en deux types, selon le mode de refroidissement : le refroidissement lent à l'air produit les laitiers cristallisés, le refroidissement rapide à l'eau donne les laitiers vitrifiés, dénommés granulés ou bouletés selon la technologie employée.

Les laitiers vitrifiés sont utilisés pour le ciment et les laitiers cristallisés pour les granulats. D'autres applications, plus restreintes en volume, se maintiennent ou se développent, comme la fabrication des matières premières pour les fours de verrerie ou la fabrication de laine de roche (tableau IV).

Tableau IV - Produits, marchés et clients des laitiers de haut fourneau.

Produits	Marchés/Utilisations	Clients directs
Laitier haut fourneau granulé ou bouleté (à maximiser)	<b>Ciment (après broyage)</b> Industrie du verre (fondants) Construction de routes liant hydraulique Laine de roche	Fabricants de ciments Broyeurs de laitier Négociants Calumite (fabricants) Constructeurs de routes Fournisseurs d'agrégats Fabricants de laine de roche
Laitier haut fourneau cristallisé (à minimiser)	<b>Agrégats</b> Laine de roche Matière première pour les fours à ciment	Fournisseurs d'agrégats Fabricants de laine de roche Fabricants de ciment

Le laitier de haut fourneau granulé est un ciment de haute qualité, le ciment vert, qui implique des bénéfices environnementaux, une durabilité et une résistance accrues, un meilleur aspect, une chaleur de prise plus faible et une exploitation améliorée. Il permet de réduire les émissions de CO<sub>2</sub> (figure 6), la teneur en chrome(VI) (qui doit être inférieure à 2 ppm dans le ciment dans l'Union européenne), les matières premières extraites et les polluants émis par les fours à clinker\* (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, PM10).




Figure 6 - Émissions de CO<sub>2</sub> en livres/tonne de ciment (source : Slag Cement Association, E.-U.).

La demande de laitier sur le marché cimentier se développe. Des broyeurs cimentiers sont installés aujourd'hui à proximité immédiate de toutes les usines dotées de hauts fourneaux en Europe de l'Ouest et d'autres sont en construction. ArcelorMittal a pour objectif de maximiser la production de laitier granulé, plutôt que cristallisé, pour atteindre au moins 95 % de granulé en 2010. De nouvelles capacités modernes de granulation ont été investies à Dunkerque, à Fos et en Espagne.

## Laitiers d'aciérie : le challenge

On distingue plusieurs types de laitiers d'aciérie, tout d'abord selon le type d'aciérie : aciérie à oxygène, aciérie électrique pour aciers au carbone et aciérie pour aciers inox. Nous nous focaliserons ici sur les laitiers d'aciérie à oxygène qui sont les plus importants en tonnage. On peut encore distinguer les laitiers de convertisseur, les plus importants en volume et les laitiers de métallurgie en poche. Nous présenterons les laitiers de convertisseur dont le taux moyen de valorisation est de 65 %. Dans un convertisseur (figure 7), l'acier est élaboré à partir de la fonte en réduisant par oxydation la teneur en carbone, en silicium et en phosphore, en insufflant de l'oxygène. Les oxydes de silicium et de phosphore obtenus forment avec la chaux ajoutée une phase liquide de laitier, moins dense que l'acier, séparée par densité, qui est coulée\* dans un cuvier à laitier. C'est un traitement par lot. La quantité et la composition chimique du laitier varient non seulement d'une usine à l'autre, mais aussi dans une même aciérie selon le type d'acier produit. La capacité habituelle de l'aciérie est de 3 à 7 Mt d'acier/an. Il faut souligner que :

- Le P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (2 %) limite, voire rend non économique le recyclage interne (il pénalise l'aciérie, notamment pour produire les aciers à très bas taux de phosphore) alors qu'il serait économique de recycler à l'agglomération et au haut fourneau s'il n'y avait pas de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ;
- Le CaO (chaux vive) libre et le MgO (1 à 10 %) provoquent un gonflement en présence d'eau, une instabilité volumique limitant l'usage comme granulat et la formation par délitement (jusqu'à 50 %) de produits fins (d < 5 mm) ;
- le fer métallique est récupéré et recyclé, pour la plus grosse part, par criblage, concassage et tri magnétique. Dans la pratique actuelle, les oxydes de fer ne sont pas récupérés.




Figure 7 - Convertisseur à oxygène.

## Filières de valorisation (figure 8)

Le recyclage interne étant limité par la présence de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, la valorisation externe est nécessaire, en général en Europe dans laquelle le premier marché est celui des granulats. L'atout des laitiers de convertisseur est leur résistance à l'abrasion au niveau des meilleurs granulats naturels tels que les porphyres. Mais leur défaut réhibitoire est le gonflement dû à la chaux libre et de nombreux efforts ont été faits mondialement pour obtenir des granulats stables.




Figure 8 - Filières de valorisation des co-produits.

La première voie consiste à faire mûrir ou vieillir le laitier sur stock de 3 à 18 mois selon la teneur en chaux libre, méthode insuffisante pour des teneurs en chaux libre excédant 10 % et même 5 %, selon les exigences. Il est possible de trier le laitier en plusieurs catégories selon la teneur en chaux libre. La catégorie à teneur la plus élevée est réservée à d'autres applications : liant hydraulique\* et amendement agricole.

## Principe du procédé de stabilisation de Gand

Le procédé consiste à injecter dans le laitier liquide à 1 600 °C de la silice (sable) et de l'oxygène. La silice se lie à la chaux libre. L'oxydation exothermique du Fe et du  $Fe^{2+}$  fournit la chaleur nécessaire pour augmenter la fluidité et pour dissoudre les produits contenant du  $SiO_2$  (figure 9).



Figure 9 - Procédé de stabilisation de Gand.

La hausse du coût des matières premières (minerai de fer, chaux, alumine, phosphates) oriente désormais beaucoup plus les efforts pour valoriser les différents composants du laitier dans d'autres produits que les granulats tels que le ciment, la laine de roche, ou pour permettre la dépollution des effluents\* d'élevage. En effet, le laitier de convertisseur a d'excellentes propriétés de rétention d'éléments polluants contenus dans les effluents d'élevage, notamment pour les élevages d'ovins de Nouvelle-Zélande. Des études sont engagées en France pour mettre au point des solutions adaptées aux élevages porcins ou avicoles.

ArcelorMittal est engagé dans plusieurs projets de recherche et développement :

- Le projet ORLA (« Optimisation du Recyclage des Laitiers d'Acierie »), financé par l'ANR, vise à mettre au point une technologie de séparation physique pour obtenir trois fractions : une fraction riche en fer métallique, une riche en oxydes de fer et une dite « minérale », utilisable notamment




Figure 10 - Optimisation du recyclage des laitiers d'aciérie (projet ORLA).

en cimenterie comme matière première pour le four à clinker ou directement comme composant du ciment après mouture (figure 10). On utilise ainsi totalement la valeur « chimique » de la matière.

- ArcelorMittal travaille avec ses clients du secteur cimentier et de la laine de roche pour tester et développer l'utilisation des laitiers d'aciérie dont le recyclage à 100 % est certainement possible. Il sera obtenu dans des applications diverses, dans lesquelles la valorisation « chimique » prendra une importance croissante, au détriment de la valorisation des granulats ou des remblais.

## Boues et poussières

Pour les usines intégrées à chaud (avec haut fourneau, aciérie à oxygène, laminoir\* à chaud), on distingue quatre types principaux de boues : les boues de haut fourneau (riches en carbone et oxydes de fer), les boues de convertisseur (riches en fer et oxydes de fer) issues de dépoussiérages des fumées, les boues grasses de laminage (riches en oxydes de fer) issues du rinçage et décalaminage\* des brames au laminoir\*, et enfin les boues de réseaux, issues du traitement des eaux usées ou du curage des égouts. Ces boues sont recyclées à 85 % en interne, à l'agglomération, en amont du haut fourneau. Elles constituent en effet un excellent minerai. Mais cette filière de recyclage est limitée par des raisons techniques dont les problèmes principaux sont liés :

- au zinc (limité à l'entrée du haut fourneau) : présent dans les boues de haut fourneau, boues de convertisseur fines, ayant pour origine le minerai de fer (en traces) et les ferrailles ;
- à l'huile (limitée à l'agglomération) : boues grasses de laminoir ;
- à l'eau : drainage et séchage plus ou moins performants et coûteux.

Le recyclage interne est prépondérant et des efforts sont entrepris pour recycler à 100 %. De multiples solutions techniques existent aussi bien pour les boues et poussières zinguées qu'huileuses. La voie majeure consiste à investir dans des installations pour traiter les co-produits afin de les rendre recyclables. Ces traitements sont de trois types : déshydratation et séchage, briquetage ou bouletage (les poussières n'étant pas recyclables à cause des envois dans certains outils), et fours métallurgiques dédiés (figure 11). Plusieurs actions sont en cours :

- *Génération de poussières* pour éviter la consommation de ferrailles extérieures (contenant du zinc) dans le convertisseur et consommer les ferrailles contenant du zinc seulement durant des campagnes, pour mieux séparer l'huile dans le circuit de traitement des eaux du laminage à chaud et optimiser le dépoussiérage des gaz du haut fourneau afin de séparer une fraction sèche et moins riche en zinc pour le recyclage ;




Figure 11 - Principales filières de recyclage.

- *Briquetage* pour le recyclage en convertisseur de boues d'aciérie ou boues grasses ;

- *Fours pyro-métallurgiques* pour extraire le zinc par réduction de l'oxyde de zinc par le carbone et vaporisation du zinc. Chaque four a une capacité de 100 à 150 000 t/an de boues et poussières sèches.

Ces actions combinées permettent de planifier non seulement le recyclage total des boues et des poussières d'une usine (Dunkerque, figure 12), mais aussi le recyclage progressif des stocks accumulés dans le passé. Bien que le recyclage interne soit dominant et reste la voie principale, des efforts sont aussi menés pour développer des valorisations externes dans d'autres industries.

Pour conclure, citons deux exemples d'utilisation de boues de haut fourneau :

#### • Industrie céramique

Depuis dix ans au Brésil, l'industrie céramique utilise un mélange de pâte d'argile et de boues de haut fourneau, riches en carbone et en oxydes de fer, pour améliorer la cuisson des tuiles et des briques et économiser de l'énergie. De nombreux tests ont été réalisés dans un laboratoire spécialisé en Belgique et chez des céramistes ayant déjà obtenu de bons résultats techniques ainsi que l'absence d'émission de métaux lourds et de lixiviation\*. La classification des boues de haut fourneau en déchets dangereux constitue toutefois un obstacle difficile à surmonter.




Figure 12 - Recyclage des boues et poussières de Dunkerque : plan global de recyclage avec réduction des stocks.

HF : haut fourneau, BGL : boues grasses de laminoir (boues huileuses, calamines très fines contenant 2 à 10 % d'huiles).

#### • Production de sulfate ferreux


Le sulfate ferreux  $\text{FeSO}_4$  peut être produit à partir du mélange de deux co-produits : boues grasses de laminoir de Dunkerque (riches en oxydes ferreux) et sels Rotary issus de l'industrie du  $\text{TiO}_2$  (Tioxide à Calais), contenant du sulfate ferreux et de l'acide sulfurique. Le sulfate de fer produit est destiné au marché cimentier. Son rôle est la réduction dans le ciment du chrome(VI) (limité à 2 ppm par une directive européenne depuis janvier 2005) en chrome(III). Les quantités sont de 0,5 à 1 % de la masse de ciment. Ce projet est en cours d'achèvement et une mise au point technique a été effectuée.



#### Jean-Marie Delbecq

est directeur du « Business Co-Produits Aciers Plats Carbone Europe By-Products Sales, Marketing and Excellence », ArcelorMittal\*.

\* Arcelor Atlantique & Lorraine, Code courrier 1722, rue du Comte Jean – Grande Synthe, BP 2508, 59381 Dunkerque Cedex 1.  
Courriel : jean-marie.delbecq@arcelormittal.com



**Le mois prochain :**  
**Adolphe Pacault (1918-2008)**  
**et la renaissance française**  
**de la chimie physique**

Un numéro thématique qui rendra hommage à Adolphe Pacault (1918-2008), un « homme de réflexion, de conviction, d'ouverture et d'innovation », dont la discipline, la chimie physique, a hérité d'un véritable renouveau.

