

Activités du G.A.M.S.

Cycles de perfectionnement du G.A.M.S. pour techniciens

Spectrophotométrie d'absorption atomique

1. Stage « Généralités » (niveau 1) :

1 semaine de cours et travaux pratiques, 29 janvier-2 février 1979, 23 avril-27 avril 1979.

2. Stage « Perfectionnement » (niveau 2) :

1 semaine de cours et T.P., 26 février-3 mars 1979.

Spectrographie d'émission

2 semaines de cours et travaux pratiques, 15-26 octobre 1979.

Spectrométrie de rayons X

1 semaine de cours et travaux pratiques, 14-18 mai 1979.

Chromatographie en phase gazeuse

1. Stage « Initiation » (niveau 1) :

1 semaine de cours et travaux pratiques, 25-29 juin 1979 (à Lyon), 2-6 juillet 1979 (à Paris), 9-13 juillet 1979 (à Paris).

2. Stage « Perfectionnement » niveau 2) :

1 semaine de cours et T.P., 25-29 juin 1979 (à Paris).

Spectrométrie infrarouge et autres techniques moléculaires

2 semaines de cours et travaux pratiques : décembre 1979.

Spectrofluorimétrie

1 semaine de cours et travaux pratiques, dernier trimestre 1979.

Spectrométrie de masse

1 semaine de cours et travaux pratiques. La session prévue du 20 au 24 novembre 1978 est reportée du 22 au 26 janvier 1979.

Pour tous ces stages, il est donné suite aux demandes dans leur ordre d'arrivée. Il est recommandé de s'inscrire longtemps à l'avance.

Pour tous renseignements, s'adresser au G.A.M.S., 88, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Tél. : 292-20.41 +.