


### Annexe 5 - Schéma du procédé CTA de filage humide selon le BF 1.073.357 déposé par Comptoir des Textiles Artificiels, Viscose Française & Givet-Izieux (Société en Nom Collectif)



- 1- Bac mélangeur polymère-solvant 2- Pompe de refoulement 4a- Chemise de chauffage à 110-130°C 4b- Chemise de refroidissement à 50°C  
5- Filière 6- Bain de filage à température ambiante 7,8- Rouleaux débiteurs (1er étirage) 9-10- Rouleaux débiteurs (2ème étirage) 11,12- Bac contenant de l'eau bouillante 13- Rouleau de séchage 14- Bobine de détension 18-23- Récupération et rectification des solvants